



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

CERTIDÃO

CERTIFICO que o doc. Indicação N° 010/2020
foi apresentado na fase do Pequeno Expediente da 1ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 10/08/2020.

INDICAÇÃO N° 010/2020
DE 04/08/2020

Autoria: Vereadora **GUIOMAR CARDOSO PIOVEZAN** – Líder da Bancada do
PDT e **DEMAIS VEREADORES.**

PROTOCOLO

N° 630/2020
Data 04/08/2020
09h35min horas.

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aquisição de uma caixa d'água (conforme fotos em anexo), para substituir a que está instalada há 35 anos no poço artesiano da sede do Distrito de Patronal e encontra-se bem danificada, oferecendo riscos aos moradores.

Indica na forma regimental e depois de levar ao conhecimento do Soberano Plenário, ao Excelentíssimo Senhor **JEFERSON FERREIRA GOMES**, Prefeito Municipal, **AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA (CONFORME FOTOS EM ANEXO), PARA SUBSTITUIR A QUE ESTÁ INSTALADA HÁ 35 ANOS NO POÇO ARTESIANO DA SEDE DO DISTRITO DE PADRONAL E ENCONTRA-SE BEM DANIFICADA, OFERECENDO RISCOS AOS MORADORES.**

Pedimos urgência na troca do equipamento devido ao precário estado em que se encontra o referido reservatório, que está sendo utilizado há mais de três décadas, com mínimas manutenções ao longo desses longos anos e por ser de um material antigo, de ferro e lata, está contaminando a água com a ferrugem e pode trazer sérios problemas de saúde aos moradores.

Tal situação foi alertada ao Poder Executivo em 30 de agosto de 2018, através do Ofício n° 089/LB2018 (cópia anexa), ocasião em que solicitamos o levantamento da situação dessa caixa d'água, pois na época a mesma já apresenta sérios problemas, inclusive no que se refere a qualidade da água armazenada. O problema não foi resolvido até o momento, pelo contrário, vem se agravando cada vez mais e atualmente o caso é ainda mais grave conforme especificamos a seguir e precisa ser solucionado com urgência.

Além dos problemas de ferrugem, está com muitos vazamentos e com a estrutura comprometida, com sérios riscos de desabamento, pois se trata de uma caixa grande, com uma estrutura alta e fragilizada em razão do longo período de uso sem manutenção, podendo cair a qualquer momento e



ESTADO DE MATO GROSSO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

2

causar danos irreparáveis não só nas instalações do poço artesiano, o que mais nos preocupa, atingir pessoas, causando acidentes graves.

Como pode ser observado o caso requer medidas de imediatas, especialmente por se tratar do único reservatório de água da vila, do qual todas as famílias dependem para toda e qualquer atividade. É imprescindível que a mesma seja mantida sempre em boas condições de uso para que não falte água aos moradores.


Contamos então com o valioso e prestativo empenho do Poder Executivo para com esse bem que não representa um custo tão alto, mas que tem um valor inestimável aos cidadãos que dependem dele.

Plenário “Comendador Luiz Grandi”, em 04/08/2020.


Guiomar Cardoso Piovezan
Líder do PDT


João Fernandes da Silva
Presidente



Antoninho Vardelei Câmara
Vice-Presidente


José Lino Batista
2º Secretário


Erika Negaret Garcez
3ª Secretária


Zacarias Gonçalves da Silva
4º Secretário


Gustavo Quixaba Lucas
Líder CIDADANIA23


Aparecida de Almeida D. de Sá
Bancada PROS


Antonio C. Pinheiro de Oliveira
Líder do PL


Ozimar M. da Silva do C. de Souza
Líder do MDB



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.